



- 1 LOKALIZACJA USZKODZEN
- 2 SZKIANY / SZUPY / MUROWANIE Z CEGIŁY / KLINKEROWIEJ W KOLORZE NATURALNEJ / CZERNIENI
- 3 FRAGMENTY ŚCIAN / WIENCÓW DO PRZEMUROWANIA
- 4 ŚCIANA SZCZYTOWA DO ODTWORZENIA (szczegóły na rysunkach 8-9)
- 5 WIENIEC CZĘŚCIOWE UBYTKI
- 6 PEKNIĘCIA ŚCIAN

PRZEMUROWANIA ŚCIAN ZEMIENTRZYBYCH				
NR	LOKALIZACJA / UWAGI	P [m ² z rzędu]	H [m]	V [m ³]
3	WIENIEC CZĘŚCIOWE UBYTKI	25,00	1,00	25,00
4	ŚCIANA SZCZYTOWA, CZĘŚCIOWO ROZEBRANA - DO ODTWORZENIA	8,0	--	70,90
5	WIENIEC CZĘŚCIOWE UBYTKI	16,00	1,00	16,00
KUBATURA PRZEMUROWAŃ ŁĄCZNYCH				111,90

ata ata ata ata ata	PRACOWNIA PROJEKTOWA Soczyński Mirosław	STADIUM OPACZOWANIA PROJEKT BUDOWLANY	TYTUŁ RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA PRZEMUROWANIA	RODZAJ BUDOWLANA
	59-800 LUBAN Ul. Cmentarna 1 pp_ata@poczta.onet.pl			
ata ata ata	INWESTOR SSENP S.A. 58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11A NADZORCA INWESTYCYJNY 59-800 Luban, ul. Gazowa dz. nr 16/6 Obr. 0004, AM 8	ZAMAWIENIE BUDOWLANE Remont dachu bud. dawnej parowozowni wachlarzowej w Lubaniu	PROJEKTANT mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI DOŚwiadczenie nr upr.: 263194 UM JS, 1996	WYKONAWCA 3TGV 1
ata ata			OPISOWANE mgr inż. arch. IRMA STEFANOWICZ	SKALA 1:200
				DATA 05-2024